

Ingenieurbüro P. Urbach · Bornheimer Straße 141 · 53119 Bonn

Herrn
Michael Rienhoff
Augustinerallee 4

50181 Bedburg

Kraftfahrzeug-Sachverständige

**Dipl.-Ing. P. Urbach
vereidigt / zertifiziert**

Kfz-Schäden und -Bewertung
IHK Bonn / IfS Köln

53119 Bonn · Bornheimer Str. 141
Telefon 02 28-9 65 77-0
Telefax 02 28-9 65 77-99

50126 Bergheim · Heisenbergstr. 17
Telefon 0 22 71-76 60 10
Telefax 0 22 71-7 66 01 20

Bergheim, 15.11.2011

2-7577-11A

Bei Rückfragen bitte angeben!

GUTACHTEN

Betrifft

Amtl. Kennzeichen

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum / -ort
Besichtigt / Bearbeitet durch

Auftragsgemäß berichte ich über meine Feststellungen wie folgt:

Zusammenfassung des Gutachtens

Wertermittlung


.-

12.09.2011 / tel. Herr Rienhoff
12.09.2011 / Fa. Scholz, Bedburg
Dipl. Ing. Georg Adrian

Siehe Text -Seite 3-

gescannt
DR II74111.....

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	--
Fahrzeugart	PKW/3-Rad
Aufbauart	Kabinenroller, 2-Türer
Fabrikat	Meister
Fahrzeug-Ident-Nummer	58977
Hubraum / Leistung	49 ccm / 3,5 PS
Motorart	Otto
Reifendimension	3,5-8 LB ←
Profiltiefe in (mm)	
Baujahr	1969-1973
Laufleistung abgelesen	3 284 km
Laufleistung lt. Angabe	km
Farbe	blau
Allgemeinzustand	mäßig

Die Fahrzeugpapiere lagen nicht vor.

Bei Besichtigung des Fahrzeuges wird die Identität anhand der Papiere oder Arbeitsunterlagen / EDV-Daten geprüft.

Wesentliche Ausstattung:

Einzyylinder 2-Takt Motor, 2 Sitzler, Trommelbremse, Wischer, diverse Extras

Vorschäden:

Nicht offensichtlich.

Aufgabenstellung:

Sie erteilen mir Auftrag für das beschriebene Fahrzeug den Marktwert zu ermitteln.

Bewertungszeitpunkt:

September 2011.

Besonderes:

Rundum kleinere Beschädigungen. Innenraum, Verkleidungen und Sitze verlebt. Die Kunststoffscheiben sind rissig. Die Reifen sind überaltert. Motor springt nicht an.

Aussagen zum Zustand und Funktion der Aggregate sowie Fahreigenschaften, Betriebs- und Verkehrssicherheit nicht möglich.

Marktwert:

Unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Kilometerleistung, Investitionen, Ausstattung, Pflege- und Erhaltungszustand beträgt der

Marktwert

incl. MwSt.

EUR


800,00

Die Besichtigung und Ausarbeitung wurde vom Unterzeichner persönlich durchgeführt.

Das Gutachten beinhaltet 10 Seiten und 11 Lichtbilder.


Der Sachverständige:

Dipl.-Ing. Georg Adrian


**Sachverständiger für
Kfz-Schäden und -Bewertung**

- Prüferingenieur TÜV-SÜD -

Gegengezeichnet:



Verteiler

Gutachten kpl.: M. Rienhoff, Bedburg

Anlage(n)

./.



Bild 1




Bild 2



Bild 3




Bild 4




Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11